


Procédure-Bios-Dell-3060


Procédure Bios - Dell Optiplex 3060



Démarrer le poste sur le bios avec la touche fonction F12


Ne pas oublier de sauvegarder à chaque modification

The image shows a screenshot of the Dell BIOS settings menu. A callout box points to the 'Boot Sequence' option, with the text 'Démarrer le poste sur le bios avec la touche fonction F12'. To the right, there is a warning icon (a triangle with an exclamation mark). Below the BIOS menu, there is a screenshot of the 'Apply Settings Confirmation' dialog box, which asks 'Are you sure that you want to apply your changes?' and has a 'Save as Custom User Settings?' checkbox. Below this dialog box, the text 'Ne pas oublier de sauvegarder à chaque modification' is written.




The image shows a screenshot of the 'Boot Sequence' settings in the Dell BIOS. The 'Windows Boot Manager' option is checked and highlighted with a red box. Below it, the 'Boot List Option' is set to 'UEFI', also highlighted with a red box. The 'Legacy External Devices' option is not selected.

Controler que les options du Boot Sequence soient actives en Windows Boot Manager et UEFI





The image shows a screenshot of the 'Advanced Boot Options' settings in the Dell BIOS. The 'Enable Legacy Option ROMs' and 'Enable Attempt Legacy Boot' options are both unchecked and highlighted with a red box. Below the options, there is a text box explaining the function of these options.


Controler que les options Legacy Boot sont désactivés



Controler que l'option "Enable UEFI Network Stack est desactivé"




S'assurer que le TPM 2.0 est actif




Contrôler que l'option Secure Boot est activé


Contrôler que l'option Absolute est désactivé




Contrôler que l'option Intel SGX est activé



Désactiver UEFI NetWork Stack et mettre la NIC sur Enable



Contrôler que l'option Deep Sleep Control est désactiver




S'assurer que l'Adapter Warnings est désactivé



S'assurer que seul le Continue on Warnings est actif

S'assurer que OS Recovery est inactif



Révision #1

Créé 2026-07-06 10:22:57 UTC par PLAMIN Aroquiadeva Ary

Mis à jour 2026-07-06 10:22:58 UTC par PLAMIN Aroquiadeva Ary